



EN 166:2001
EN 170:2002
EN 172:1995

PRODUCATOR

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Numele si adresa Organismului notificat care a dat certificarea EC

CERTOTTICA SCARL NB 0530

Zona Industriale Villanova, 32013 Longarone (BL), Italia

Model	Marcaj ocular	Marcaje rama	Standard	TEST HOUSE
PS05 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS05 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS06 (Clear)	PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166	CERTOTTICA
PS06 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS07 (Clear)	PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166	CERTOTTICA
PS07 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS16 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS16 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS18 (Polarised)	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS34 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS34 (Smoke)	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW18 (Polarised)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW26 (Clear)	2C-1.2 PW 1 B CE	PW EN 166 3 4 B CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW29 (Clear)	2C-1.2 PW 1 B N CE	PW EN 166 B 3 CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW32/PS32/PR32 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW32/PS32/PR32 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW32 (Clear Mirror)	5-1.7 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA

RO OCHELARI PROTECTIE

INFORMATII UTILIZATOR

Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramele care apar atasate pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului (EU 2016/425)

Depozitai ochelarii intr-o zonă uscată la temperatura camerei și protejati-vă de lumina soarelui. Ochelarii trebuie transportati cu precautie, in ambalajul original. Evitati socurile și căderile de obiecte grele pe ochelari. Lentilele trebuie curatate cu apă cu săpun sau clătite regulat; Uscați cu o cârpă moale. Nu curătați niciodată când uscați și nu folosiți materiale abrazive; Dezinfectați in mod regulat cu dezinfectanți de uz casnic sau medical și clătiți temeinic.

Marcaj ocular

Numar scala (daca este cazul) : X-Y

(cod si nr scala pentru filtre ultraviolete - EN170) : 2-Y

(cod si nr scala pentru filtre ultraviolete cu nuna recunoastere a culorii-EN170)

: 2C-Y

(cod si nr scala pentru filtre ochelari uz industrial - EN172) : 5-Y

Identificare producator: PW

Clasa optica:1

Simbol forta mecanica: F/B/FT/BT

Rezistenta suprafetei la deteriorare prin particule fine (optional): K

Rezistenta la abururile a ocularului (optional): N

Marcaje rama

Identificarea producatorului: PW

Numarul standardului: EN166

Domenii de aplicare - Improscare lichide/ Particule praf/ Gaze si praf fin:

3/4/ 5 (optional)

Simbol pentru impact/ temperaturi extreme: F/B/FT/BT

ATENTIONARE

Produsele trebuie verificate inainte de fiecare utilizare

Depozitat normal si folosit in conformitate cu informatiile de utilizare, acest produs ofera protectie adecvata timp de 1 an

Intregul set de ochelari trebuie aruncat dupa ce s-a zgariat, rupt, deteriorat

Daca simbolul F,B si A nu sunt atasat pe ocular cat si pe rama, atunci trebuie atricuit un nivel mai scazut pentru elementele de protectie completa pentru ochi

Rama, in contact cu pielea poate crea reactii alergice unor utilizatori

Dispozitivele de protectie pentru ochi impotriva particulelor la viteza ridicata purtate peste ochelari oftalmici stanard pot transmite impacturi, creand astfel pericole pentru utilizator

Daca se cere protectie pentru particule la viteza mare, atunci protectia pentru ochi aleasa trebuie sa fie marcata cu litera T imediat dupa litera de impact T ex: FT, BT sau AT. Daca litera de impact nu este urmata delitera T atunci trebuie purtata doar pentru particule la viteza mare la temperatura camerei.

Aceste produse include filtru protectie UV si filtre solare; contactati distribuitorul local pentru a identifica nr scala potrivit nevoilor dvs

Accesorii si piese de schimb indisponibile

Simbol domenii de utilizare

Cod	Denumire	Descrierea domeniului de utilizare
Nimic	De baza	Riscuri mecanice nespecificate și pericolele care rezultă din radiațiile ultraviolete, vizibile, infraroșii și solare.
3	Lichide	Lichid (picături sau stropi)
4	Particule mari de praf	Praf cu o dimensiune a particulei > 5µm
5	Particule fine de gaz si praf	Gaze, vapori, spray-uri, fum și praf cu o dimensiune a particulelor < 5µm
8	Scurt circuit arc electric	Arcul electric datorită scurtcircuitului in echipamentele electrice
9	Metal topit si solide fierbinti	Stropiri de metal topit și penetrarea solidelor fierbinti

Cod	Cerinte forta mecanica	
S	Robustere crescuta	(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Impact scazut energie	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Impact mediu energie	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Impact crescut energie	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Impact scazut energie la temperaturi extreme	-5°C / +55°C
BT	Impact mediu energie la temperaturi extreme	-5°C / +55°C

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii