

REF: 50SP



EN ISO 20471
RIS-3279
EN 343
CERTIFIED



	A	D
CM	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕД, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРОВА, ТОВАТА, МАЛМАСТА, ФАБРИКАТ, НЕСТЕЛЛЕР, КАТАЖУНАТНА, ГИЯРТИ, ФАБРИКАНТЕ, РАБОРИС, ГАМИНУТАС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУКЕНТ, ФАБРИКАНТ, ПРОДУКАТ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОД, УПРОВА, ПРОИЗВАЈАЕЦ, ТИЛВЕКЖАЕ, ЫРЕТИК, ВИРОСНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

АГЕНСИЈА Е ТЕСТИМИТ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУШЕЊНИ ДИМ, ТЕСТИНУ, ТЕСТИ МАЈА, ТЕСТИААЈА, ОРГАНИСМЕ НОТИФИ, ТЕСТИЕРНАУС, ДОМ ДОКНИМ, ТЕСТИНУСЕ, ЛАБОРАТОРИ, ТЕСТА ВИТА, ТЕСТАВИНО СТАНГА, ТЕСТ КУРА, ТЕСТИОРАН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДЖАЦЕ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦИОН, ТЕСТИНА ИША, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАВОС, ТЕСТНУС, ТЕСТ КУРУЛУСУ, ВИПРОБОВАНЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Notified body number: 0321
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified Body: 2777

VARTSE

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01

AITEK

Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria
Notified body number: 0534

DK

Læs venligst denne vejledning for brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for valg af beklædning til din specifik arbejdsituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig.



Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).



ISO 13688:2013 Sikkerhedsbeklædning (Se label)
Denne europæiske standard specificerer generelle krav for ergonomi, ældning, størrelse, mærkning af beskyttelsesbeklædning og information leveret af producenten.

- A= Anbefalet højde af bruger
- B= Anbefalet brystlængde af bruger
- C= Anbefalet taljælmlængde af bruger
- D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger



EN ISO 20471:2013 + A1:2016 High Visibility Beklædning signalierer brugerens tilstedeværelse om dagen og natten. (Se mærket)

- X Klassifikationer (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
- X Klasse for fluorescerende og reflekterende overflade - 3 levels

- X Klasse 1 - Minimum niveau trafik hastigheder < 30 kilometer i timen

- X Klasse 2 - Mellemniveau trafik hastigheder < 60 kilometer i timen

- X Klasse 3 - Højeste niveau trafik hastigheder > 60 kilometer i timen



RIS-3279-TOM Issue 1 (2016): Railway Industry Standard RIS-3279 TOM Issue 1 har erstattet GO/ RT 3279. Railway Industry Standards (RIS) er obligatoriske på alle medlemmer af Railway Group og gælder for alle relevante aktiviteter.

- Begrænsninger i brugen (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI / ISEA 107-2015: Bær altid tæt fastgjort.

Hold det rent: Hvis hi-hi test bliver meget snavset, skal det udsiftes med nyt. Tøjet er egnet til en hel dags brug / slid og indeholder ingen giftige stoffer, der kan påvirke sundheden.

Ingen kendte allergiske reaktioner grundet hudkontakt med det nye tøj. Forsøg ikke at reparere beskadigede beklædningsdele. Tøjet bør bortskaffes hensigtsmæssigt. Tøjet må ikke ændres eller udsættes med ekstra markør og logner. Tøjet bør kun bruges i situationer, som det er konstrueret til.

- Begrænsninger i brug (RIS 3279): Klasse 1 bukser hæver RIS 3279 Compliance er forpligtet til at blive båret med en RIS 3279 overloppen beklædningsgenstand.

Vaske anvisning: Se label på beklædning for vaske.

- 30° Max temp 30°C, skåneprogram
- 40° Max temp 40°C, skåneprogram
- 40° Max temp 40°C, normal vaske
- 60° Max temp 60°C, normal vaske
- X Brug ikke blegemiddel
- X Må ikke tørretumbles
- X Tørretumbles med lav varme
- X Tørretumbles ved normal varme

- I Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle
- III Tørres vådt hængende på snor eller bøjle
- X Må ikke stryges
- X Stryges ved max 100°C
- X Stryges ved max 150°C
- X Må ikke renses
- D Professionel rens

- MAX Max 50x 50vask
- MAX Max 25x 25vask
- MAX Max 12x 12vask
- MAX Max 5x 5vask



EN 343:2019 Beskyttelse mod regn (se label)

- X Vandtæt imod vandgenembrængning 4 levels
- Y Vandtæt imod vanddampe 4 levels
- R Rørdigt ty regntæt testet, valgfri

"R" symbol kan erstattes af "X" symbol, hvis test ikke er udført eller ikke egnet.

- X Klasse 1 Minimum level Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Højeste level
- Y Klasse 1 Minimum level Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Højeste level

Beklædning med aftagelige armer yder kun fuld beskyttelse når armer er monteret.

Anbefalet maksimal bæretid for komplet set bestående af jakke og bukser uden for

Temp. arbejdsområdet	Temp. af tøj	Varighed (iført beklædning i minutter)			
25°C	60	105	180	—	4
20°C	75	250	—	—	—
15°C	100	—	—	—	—
10°C	240	—	—	—	—
5°C	—	—	—	—	—

... er ingen grænse for at bære tid
Vandpang resistens virkning på overtrukne stoffer eller lamineret i forskellige omgivelser temperatur

Tilgængelig størrelse og valg:

Passer i overensstemmelse med korrekt bryst og talje størrelse, se størrelse diagram. Disse beklædningsgenstande er rummeligt størrelse for at kunne bæres over medium størrelse beklædning.

Opbevaring: Opbevar i rent og tørt miljø udenfor direkte sollys. Sar for at hæften er tæt, inden den pakkes væk.

Garanti: Producent står ikke til ansvar for beklædningen hvis tøjets label er fernet eller ignoreret.

Fiber indhold label:

Læs på tøjets label for fiber indhold

Advarsels:

Ved brug af hætte kan udsyn og hørebase nedsættes.

Refleksbånd og etiketter:

Refleksbånd og etiketter bør ikke stryges!
Se tøj mærke for antal vaskesyklusser det må have.
Den angivne maksimale antal rensninger er ikke den eneste faktor for tøjets levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, pleje opplagring osv

Beklædningsgenstande skal kasseres, når de betydende kvaliteter ikke længere overholdes (fxs er 1. Højeste antal vask på net. 2. Materialer er blevet beskadiget, enten ved blejning eller er blevebeskadiget. 3. Refleksbånd er falmet. 4. Beklædningen er snavset, revnet, brændt eller beskadiget.