



EN 342
CERTIFIED



www.portwest.com/declarations

PORTWEST

BRUGERVEJLEDNING

DK

Disse beklædningsgenstande er designet til at yde beskyttelse mod kulde. Men husk altid, at ingen PERSONLIGE VERNEMIDLER kan yde fuld beskyttelse mod alle typer udeløbelse af de risiko-relaterede aktiviteter. VENLIGST LÆS OMHYGGELIGT BRUGSANVISNINGEN INDEN DU ANVENDER DETTE PRODUKT.

CE

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugervejledningen nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).

Modstandsdygtighed over for vandindtrængning, WP (valgfri) WP måler modstandsdygtighed over vandindtrængning gennem materialet udefra.

Materiale og sømme testes for vandgennemtrængning.

Modstandsevne mod vanddamp gennemtrængning
Dette måler stofrenes vilje at lade vanddamp passere. Vanddamp modstand måles på kombinationen af alle beklædningsgenstandens lag, uændret ved der bæres under. For at bestå EN 342 skal værdien være mindre end 55 m2Pa / W

ANVENDELSESBEGRENSNINGER

For brug skal du sørge for at luke tøjet ordentligt, stramme mancherer og talje så det er tætsiddende. Tøjet beskytter mod kulde, men bemærk, at det ikke er en garanti for beskyttelse under alle forhold og betingelser. Bemærk, at beskyttelsen, vil blive forringet, hvis tøjet eller bæremærken bliver våd. Opbevar tøjet tørt og i et godt ventileret område for at beholde beskyttelsesniveauet. Tøjet skal tages i henhold til instruktionerne på label i tøjet. For øget beskyttelse og forebyggelse af lokal køling, sørg for at bruge passende beskyttelse af hoved, hænder og fødder (beskyttelse af disse kropsdelen er ikke omfattet i EN342)

Størrelser

Passform i henhold til korrekt størrelse og talje størrelse, henvis til skemaet. Disse beklædningsgenstande har en ekstra fyld for komfort og for at give mulighed for at blive båret over medium volumens tøj.

Opbevaring:

Må ikke opbevares på steder med direkte eller stærkt sollys. Opbevar i rene, tørre omgivelser.

Efter pleje:


Producenten påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, hvis de bliver utidketter er blevet ignoreret, adslægt eller fjernet.

Indhold Label:

Se væskemærke for tilsvarende indhold detaljer.

Advarsel: Hvis der er en hætte, perifer syn og høreelse kan være nedsat.

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64



ISO 13688:2013 Sikkerhedsbeklædning (Se label)

Denne europæiske standard specificerer generelle krav for ergonomi, aldering, størrelse, mærkning af beskyttelsesbeklædning og information leveret af producenten.

- A = Anbefalet højde af bruger
- B = Anbefalet brystmålt af bruger
- C = Anbefalet taljemaal af bruger
- D = Anbefalet indvendig længde af bruger



Beklædningsgenstande certificeret i henhold til EN342:2017 testes i kombination med standarden under beklædning B (2 lag)

- Y = Varmeisolerings (Icer)
- Y = Luftgennemtrængning, AP, klasse 1-3, hvor 3 er bedst
- Y = Modstand mod vandgennemtrængning (klasse 1-2, hvor 1 er bedst); valgfri

Varmeisolering

Icer, resulterende effektiv varmeisolering, definerer varmeisolering fra huden til den ydre beklædnings overflade målt eller beregnet på en bevægelses mannequin.

Luftgennemtrængning, AP

AP måler den lethed, hvormed luft kan passere gennem materialet. Det er et mål for hvor vindtet tøj er.

Vaskesymboler: Se væskemærke for tilsvarende vaskedetaljer.

- Max temp 30°C, skåneprogram
- Max temp 40°C, skåneprogram
- Max temp 40°C, normal vask
- Max temp 60°C, normal vask

- Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle
- Tørres vådt hængende på snor eller bøjle

- MAX Max
- 50 50 vask
- MAX Max
- 25x 25 vask

- Brug ikke blegetmiddel
- Må ikke tørretumbles
- Tørretumbles ved lav varme
- Tørretumbles ved normal varme

- Må ikke stryges
- Stryges ved max 100°C
- Stryges ved max 150°C
- Må ikke renses
- Professionel rens

- MAX Max
- 12x 12 vask
- MAX Max
- 5x 5 vask

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK

Notified body number: 0362

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,

NN16 8SD, United Kingdom. **Notified body number: 0321**

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 Y2NP Ireland

Notified Body: 2777

VARTSE Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,

10th Floor New York, NY 10018

ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZL A is 2180.01

AITEK Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain

Notified body number: 0161

OTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse

20 1050 Vienna, Austria

Notified body number: 0534