

REF: 5USP




EN ISO 20714
RIS-3279
EN 343
CERTIFIED



	A	B	D
	CM	CM	
SHORT	152-164	74	
REG	164-176	79	
TALL	176-188	84	
X TALL	188-202	92	

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	



MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДЕН, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРОВА, ТООТА, МАШИНАТА, ФАБРИКАНТ, ХЕСТЕЛЕР, КАТАЖУНАТИ, ГИЯРТИ, ФАБРИКАНТЕ, РАЗЛЮЖИ, ГАМНИТОВА, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИДУСЕН, ПРОДУКЕНТ, ФАБРИКАНТ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРОВА, ПРОИЗВАДЕЦ, ПЛЮВЕРКА, ШЕТЕК, ВИРОБНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

АГЕНСИЯ Е ТЕСТИМЪТ, ЛАБОРАТОРИА ЗА ИЗПИТВАНЕ, СПИТКА КУА, ЗКУШЕНИ ДЪМ, ТЕСТВИМ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТААЈА, ОРГАНИСМЕ НОТИФЕ, ТЕСТИЕРНАУС, ДОМН ДОКНИМ, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВЕИТА, ТЕСТАВИМ СТАНГА, ТЕСТ КУКА, ТЕСТОРГАН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЖСЕ, САСА Е ТЕСТИ, ИСПИТАТЕЛНИЙ ЦЕНТР, СПИТКА КУА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАН, ТЕСТНА ХИША, ЛАБОРАТОРИО DE ENSAYOS, ТЕСТ ЦЕНТРУЛУЖИ, ВИПРОБУВАЛНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified Body: 2777

VARTSE

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
through AZLA is 2180.01

AITEK

Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcolay, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**



Va rugăti citi aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi echipamentul de protecție. Trebuie de asemenea să consultați ofertul de siguranță sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru situația dvs de lucru. Pastrați aceste instrucțiuni cu grijă pentru a le consulta oricând.



ISO 13688:2013 Articole vestimentare de protecție vezi eticheta
Certificata generale specificate în standard European pentru ergonomie, varsta, dimensiuni, marcare pentru articole vestimentare d eprotectie și informatii oferte de furnizor.

- A= Inaltime recomandata utilizator
- B= Circumferinta piepti recomandata utilizator
- C= Circumferinta taliei recomandata utilizator
- D= Dimensiune inferioara picior recomandata utilizator



EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Articoll vestimentar Avertizare Inalta Vizibilitate, marcatizati prezenta utilizatorului in timpul zilei si al noptii (vezi eticheta)

Classificari (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) X Clasa pentru suprafata fluorescenta si reflectorizanta- 3 nivele

- X **Clasa 1** - Viteze trafic nivel intermediu <30km/h
- X **Clasa 2** - Viteze trafic nivel mediu <60km/h
- X **Clasa 3** - Viteze trafic nivel cel mai ridicat >60 km/h



RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) Standardul Industriei Europei Ris-3279-TOM Issue 1 a fost inlocuit de GO RT 3279. Standardele Industriei Europei (RIS) sunt obligatorii tuturor membrilor Clubul Ferate si se aplica tuturor activitatilor relevante.

Limitari de utilizare (EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016, RIS 3279 și ANSI / ISEA 107-2015): Purtați întotdeauna îmbrăcămintea fixată. Pastrați curat. În cazul în care proprietățile cu hidratare indicată aici afectat oricând vor fi marcate sau contaminate necorespunzător, înlocuiți cu unul nou. Îmbrăcămintea este potrivită pentru purtare pe parcursul unei zile întregi de lucru și nu conține substanțe toxice care pot afecta sănătatea în orice alt mod. Nu se cunosc reacții alergice din cauza contactului cu pielea cu acest îmbrăcămintea. Nu încercați să reparați hainele deteriorate. Toate hainele trebuie aruncate în siguranță. Îmbrăcămintea nu trebuie modificată sau dotată cu etichete sau logo-uri suplimentare. Îmbrăcămintea trebuie purtată numai în situațiile pentru care este destinată.

Limitari Utilizare (RIS 3279): Clasa 1 pantalonii care pretind a fi de RIS 3279 trebuie a se purtati cu un articol vestimentar RIS 3279 in partea de sus a corpului.

Etichete spalare: Consultati eticheta articolului pentru detalii spalare

- Temperatura maxima 30°C, proces mediu
- Temperatura maxima 40°C, proces mediu
- Temperatura maxima 40°C, proces normal
- Temperatura maxima 60°C, proces normal
- Nu folositi inhibitor
- Nu folositi uscator automata
- Uscati in uscator la nivel sazuz
- Uscati in uscator la nivel normal

- EN 343:2019 Protecție împotriva ploii (vezi eticheta)**
- X **Restistența impermeabilă apă 4 nivele**
 - Y **Restistența permeabilă vapori de apă 4 nivele**
 - R **Test de ploaie pregătit, opțional**

Simbolul „R” poate fi înlocuit cu un simbol „X” dacă testul nu este efectuat sau nu este adecvat.

- X **Clasa 1** Nivel minim Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Cel mai înalt nivel
- Y **Clasa 1** Nivel minim Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Cel mai înalt nivel

Articolele vestimentare cu maneci detașabile ofera protecție completă atunci când manecile sunt aruncate corpului vestimentar. În plus, trebuie continuu manevrat adecvat. Pentru un costum complet format din jacheta și pantalonii fara captusala termica

Temp:	Temp	Durate purtare (in minute)			
		Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3	Clasa 4
Temperatura în mediul de lucru	25°C	60	105	180	
	20°C	75	250		
	15°C	100			
	10°C	240			
	5°C				

... Inseama ca un este limita pentru perioada de purtare Efectul de rezistență la apă pentru testării sau straturi asperate la diferite temperaturi ambientale

Dimensiuni și selecție disponibile: Se potrivește în funcție de dimensiunea corectă a pieptului și a taliei, consultați diagrama de dimensiuni. Aceste articole de îmbrăcăminte și pentru pe hainele mediu voluminoase. **Permeabilitate:** NU depozitați în spații cu expunere directă și puternică la soare. Depozitați în zone curate și uscate. Vă rugăm să vă asigurați că acesta este complet uscat înainte de ambalare / depozitare. **Intretinere:** Producatorul nu își asuma responsabilitate pentru articolele a caror eticheta nu este respectată, defacuat sau înalturată.

Eticheta Conținut Fibre: Consultati eticheta articolului vestimentar pentru detalii conținut

Atenționare: Dacă există gheața, vederea periferică și azuz pot fi afectate

Banda reflectorizantă și etichete: Banda reflectorizantă și construite nu se calca! Va rugăm consultați eticheta pentru numărul și ciclul de spalari. Nu trebuie tint cont de durata de durată de spalare în legatura cu durata de viața a articolului vestimentar. Aceasta depinde și de folosirea depozitare etc. Articolele vestimentare trebuie aruncate atunci când calitatea de protecție nu se mai aplica 15- a tins normal sau maxim de spalari 2 Materialul a fost detestator fi prin decolorare sau rupere 3 Calitatea reflectorizante ale benzi i- au sters 4 Articoll este murdar și nu se poate curata, este crapat, sau sau tociti foarte tare

- Uscati pe sarma **MAX** Maxim
- Uscati prin picurare pe sarma **50x** 50 spalari
- Nu se calca **MAX** Maxim
- A se calca la maxim 110°C **25x** 25 spalari
- A se calca la maxim 150°C **MAX** Maxim
- Nu curatati uscat **12x** 12 spalari
- Uscati in uscator la nivel sazuz **MAX** Maxim
- Uscati in uscator la nivel normal **5x** 5 spalari